

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DE CLIENTES
 Proyecto "Mina de Cobre Panamá"
 EsIA Categoría III

Inspección de campo correspondiente al período: Diciembre 2018 a Febrero 2019

Código de Compromiso	Hallazgo/Conforme, No Conforme, Observación	Evidencia (fotos, entrevista, documentación)		Lugar	Requisito legal y observación (normativa, regulación, legislación)	Empresa o contratista	Recomendaciones	Accion Correctiva de Austin Powder				
13112	No conforme. Se encontró que el camion canasta CE044 estaba sin los candados de seguridad. Cabe señalar que esta mala práctica ya se había señalado en informes anteriores (982502 N/ 537634 E).			Polvorín - Mina		Austin	1. Realizar y verificar los check list diarios para realizar los correctivos pertinentes a las inspecciones, exigencias, normativas y vigencias legales de la República de Panamá y estándares internacionales garantizando así, la seguridad del manejo de sustancias peligrosas.	Se realizo reentrenamietno para los conductores de Camiones cajeta realacionado al tema de Acceso Restringido y Seguridad Fisica para Explosivos. En el checklist diario de Revision de Camiones Cajeta se incluyó item para verificacion de candados y su colocacion en puertas de vagon y dayboxes.				